

WeatherMaster hermetikas

FIBROCEMENTINĖS DAILYLENTĖS

Naudojimo vadovas

Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

Naudojimo instrukcija

• Montuodami fibrocementines dailylentes, laikykitės jų gamintojo rekomendacijų dėl tarpų užpildymo, kad liktų vietos medžiagos plėtimuisi ir traukimuisi. (A pav.)

• Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimą bloginančių medžiagų, šerkšno ir ledo.

• Nuimkite antgalį, nupjaukite kasetės kaklelio galiuką ir pradurkite vidinę folijos membraną.

• Užsukite antgalį, įstrižai nupjaukite jo galiuką 6,4-9,5 mm pločio hermetiko juostai ir įdėkite kasetę į pistoletą. (B pav.)

• Kad siūlės kraštai būtų lygūs, gretimus paviršius užklijuokite maskavimo juosta. (C pav.)

• Įspauskite hermetiką į švarią siūlę. Visada tepkite vientisa hermetiko juosta. (D pav.)

• Užtepto hermetiko nevalykite tirpikliais, muilu, alyva ar kitomis lyginimo priemonėmis. NELYGINKITE ĮRANKIU* IR NEIŠTEPKITE. (E pav.)

• Kai hermetiko paviršius nebelimpa palietus ir netepa, nuimkite maskavimo juostą. (F pav.)

* Hermetiką galima lyginti tik užtepus ne plonesne kaip 3,2 mm juosta ir prieš tai užklijavus siūlės kraštus arba jeigu išdžiūvęs hermetikas bus dažomas. Prieš dažant išlygintą hermetiką, sandarintas vietas BŪTINA nugruntuoti šelako pagrindo gruntu.

Praktiniai patarimai

• Neskirtas nuolatiniam panardinimui ar naudoti žemiau vandens lygio.

• Oro, hermetiko ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė nei -18 °C.


• Primygtinai rekomenduojama naudoti siūlių virvę ar kitą užpildo medžiagą.

• Aukštoje temperatūroje kai kuriais naudojimo atvejais hermetikas gali nuslinkti.

• Geriausia laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.



A pav.



B pav.



C pav.

Suderinamumas

Kynar™ danga dengtiems paviršiams naudokite „WeatherMaster Metal Roof“ hermetiką. Prieš naudodami ant polikarbonato, suderinamumą patikrinkite su jo tiekėju. Sąlytis su asfaltu ar butilu gali pakeisti spalvą, tačiau neturi įtakos produkto veikimui. Kilus klausimų, kreipkitės į UAB NAVAKO: +370 5 203 0444.

Dažymas


Hermetikas skirtas lauko darbams. Naudojant viduje, jį gali reikėti nudažyti. Daugeliu atvejų dažyti galima praėjus 1 valandai po užtepimo, naudojant kokybiškus akrilinius vandens pagrindo (lateksinius) dažus be plastifikatorių. Naudojant kitokius dažus, rekomenduojamas suderinamumo bandymas.

Išeiga

Iš 281 ml kasetės išspaudžiama maždaug 8,8 m ilgio, 6,4 mm skersmens hermetiko juosta.


Valymas

Nesukietėjusį hermetiką valykite acetonu arba izopropilo alkoholiu. Sukietėjusį perteklių nupjaukite arba nugramdykite. Naudodami tirpiklius, laikykitės jų gamintojo saugos nurodymų.



D pav. E pav. F pav.

Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE



BALTA SPALVA 44001

WeatherMaster hermetikas fasadams, langams ir durims

Daugiau informacijos: www.titebond.lt

NAVAKO

Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

UAB NAVAKO · Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt